

Contact :

TREMPIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut
Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Siège administratif :
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>

CHENOVES 71390

Une jolie petite commune vigneronne

Le territoire de la commune s'étend sur 1024 ha exposé en pente régulière d'est en ouest de la crête du coteau viticole aux prairies de la vallée de la Grosne.

La commune est traversée par deux voies Nord-Sud de part et d'autre de la R.D.981.

A l'est, la voie verte et à l'ouest le G.R.76 qui suit la ligne de hauteur de la côte offrant ainsi aux promeneurs des vues étendues sur l'est.

L'origine du village est au bourg de Chenôves avec son église en partie romane et son calvaire classé. Autour, des maisons vigneronnes, de belles propriétés et une belle vue vers l'est. Autre hauteur historique, le Château du Thil, site médiéval sur lequel se dresse aujourd'hui un bâtiment XIX^e siècle avec ses terrasses au sud et son large panorama. La commune qui compte 209 habitants, est un village de vignerons, d'éleveurs et d'artisans qui se répartissent dans plusieurs hameaux :

La Boutière, belle propriété XVII^e siècle remaniée au XIX^e

Les Filletières, le plus peuplé avec la Mairie au bord de la RD 981.

Les Valottes au delà de la voie verte vers l'est. Site d'une ancienne tuilerie et belle propriété du XIX^e siècle entourée de bois.

La restauration du calvaire de Chenôves Juillet 2010




Bref historique :

Le calvaire se situe dans un carrefour à l'angle du clos de Chenôves, face à l'ancienne Maison Henrion de Pressey (actuellement De Valence), au Bourg. Il n'est pas classé, contrairement à celui se trouvant près de l'église, et semble dater du XIXème siècle.

Etat au départ du chantier :



Des joints en ciment ont été ajoutés entre les pierres, alors que le reste du mur est en pierres sèches.



Le mur à l'arrière de la croix se désolidarise des autres et bascule en arrière.



Le joint entre les pierres constituant le fût de la croix n'existe plus, et le haut de la croix bouge.



Une fissure entoure le socle et des pierres du pavement de la croix sont manquantes.

Diagnostic et remèdes à apporter :

- Le lierre, qui s'est infiltré entre les pierres, endommage le mur : il sera coupé.
- Le dévers du mur arrière sera corrigé par la remise en place des pierres le constituant, et le colmatage des vides laissés dans les angles.
- Les pierres couvrant le mur seront remises en place et scellées à l'aide d'un mélange de ciment blanc, de chaux et de sable.
- Les joints en ciment seront piquetés, afin de s'harmoniser avec le reste du mur ; les pierres réalignées et calées si nécessaire.
- La croix, en calcaire blanc, sera nettoyée à la brosse de fer et son fût calé.
- Le dallage entourant la croix sera réparé à l'aide de dalles semblables.
- Enfin, deux murettes également en pierres sèches seront réalisées de part et d'autre de la croix afin de retenir les plantations communales.

Les Techniques :

1) Piquetage :



Outils nécessaires :

- Burin
- Massette

2) Restauration du mur en pierres sèches :



Outils : de l'œil, pour trouver la bonne pierre, de la pierre, et de la patience...

Les hommes au travail :



Manuel au gâchage...



Pour Eric et Michel : un vrai calvaire !

AVANT

Après



Avec le concours de :

Conseil Général de Saône-et-Loire



Conseil Régional de Bourgogne



Fonds Social Européen



UNION EUROPÉENNE
Le Fonds social européen
Investit pour votre avenir



UT71 DIRECCTE



PLIE Grand Chalon



Le Pays Chalonnais



Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine



Etat final :



Les acteurs des travaux de restauration

David MELEY : technicien.
Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique.
Eric MORNET,
Manuel DA SILVA FERREIRA,
et Michel ARNOUX.