

RESTAURATION

MUR DE SOUTÈNEMENT

CHENOVES

Région : Bourgogne
Commune : Chenôves
Code postal : 71390
Site : Mur de l'église

Département : Saône-et-Loire
Canton : Givry
Communauté de communes :
Communauté de communes du Sud de la Côte
Chalonnaise


Etat des lieux :


Le mur de soutènement a subi de nombreuses pressions qui ont conduit à sa déformation et à des effondrements sur certaines parties. Les racines des arbres ont vraisemblablement entraîné des poussées et la végétation qui a envahi le mur à certains endroits a accéléré la fragilisation.















Contact :

TREMP LIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont - Site médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com

<http://www.tremplinhp.com> - <http://www.tourdubost.com> - <https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>



Opération réalisée par :

TREMP LIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :

Mounir ABDELWAHED, Guillaume CHANAS, Pascal DUVERNEAU, Jérémy GAUTHIER, Anthony KNEPPER, Vincent KOZA, Mokhtar OSMANI, Julien PARISE, Karim SAHAY, Bruno SEVIC, Gérard VENTURINO & Christophe WEIGEL

sous la conduite de Jean-Baptiste PELLERAY & de Gilbert SUZANON encadrants techniques.

Avec le soutien de la DDETS71, du Département de Saône-et-Loire et du FSE



Septembre 2021